

・新たに追加されたものについては、連し番号を青色に着色しています。
 ・変更部分は黄色に着色しています。

通し番号	製品・企業名				石綿の種類	製造・輸入				販売				当該家庭用品の想定使用年数	家庭用品中の使用箇所(部位)				石綿の使用形態				当該製品における代替可能性(現在も製造・輸入を行っている場合のみ)	石綿を含有している有無	石綿含有質量(%)	石綿の環境への放出可能性				クレーム		問い合わせ先	
	製品分野	一般製品名	企業名	該当製品の型番		製造・輸入開始年	製造・輸入終了年	製造・輸入の別	製造・輸入数量(累計)	(輸入の場合)輸入相手国	製造・輸入事業者による販売開始年	製造・輸入事業者による販売終了年	現在の販売状況(8/31時点で販売していない場合のみ)		販売台数(累計)	通常の使用状況において外気に触れる部分	通常の使用状況において外気に触れない部分	不明	他の素材と混ぜた状態	他の素材と混ぜた状態	その他	「その他」の場合具体的な内容				「有」の場合(詳細内容)	「有」の場合(詳細内容)	「有」の場合(詳細内容)	「有」の場合(詳細内容)	当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	「有」の場合(詳細内容)	経済産業省の担当課	業界団体又は企業のお問い合わせ窓口
1	浴室	家庭用ホームサウナ	松下電工バス&ライフ	8-ムササギ 実用、 178521	白石綿	1985	1995	製造	約17,000台		1985	1995		約17,000台	10									無	約17%	無	有	「有」の場合(詳細内容) アスベスト等を固化させた状態で製造されています。通常使用ではアスベストの飛散はないと考えられています。	「有」の場合(詳細内容) 石綿含有建材を使用した建物の解体(リフォーム)については、石綿飛散予防規程(石綿期)の規定に基づき、対応することが必要です。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	ナショナル パナソニック お客様相談センター 0120-878-365 http://panasonic.co.jp/eco/users/in fo1.html
2	浴室	ジェット噴流バス	松下電工バス&ライフ	ジェット噴流バス配管パッキン	白石綿	1981	1996	製造	約62,000台		1981	1996		約62,000台	15									無	約75%	無	有	「有」の場合(詳細内容) ジェットバスのポンプと浴槽を連結する配管のパッキンに使用。通常使用時にはアスベストの飛散はないと考えられます。但し配管部が破損とか配管の交換時にはアスベスト含有パッキンが露出しますので、飛散の可能性が非常に高くなります。ただし、パッキンの重量としては非常に軽量です。	「有」の場合(詳細内容) アスベストパッキンを廃棄する場合は、行政の指示に従ってください。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	ナショナル パナソニック お客様相談センター 0120-878-365 http://panasonic.co.jp/eco/users/in fo1.html
3	浴室	タイルバス	サンウエーブ工業	タイル壁、無機質板壁	白石綿	1986	1999	製造	不明		1986	1999		不明	15-20									無	10-20	無	有	「有」の場合(詳細内容) 一般不燃材を使用し固形化しているが、破損部分などからアスベストが露出、飛散する可能性がある。(飛散の可能性は極めて低いと考えられる。)	「有」の場合(詳細内容) 一般不燃材を使用し固形化しているが、破損部分などからアスベストが露出、飛散する可能性がある。(飛散の可能性は極めて低いと考えられる。)	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	サンウエーブ工業 お客様センター 0120-190-521 (フリーダイヤル)
4	浴室	システムバス	東建ナステルス	ファミリーシリーズ、サラシリーズ	白石綿	1988	2003	製造	約4,150台		1988	2003		4,150	15-20									無	5-17%	無	有	「有」の場合(詳細内容) 壁のパネル材に石綿を混ぜて固めたものを使用。壁が破壊される場合に一部の石綿が飛散する恐れがある。予め遮断化の必要がある。	「有」の場合(詳細内容) 破壊された壁を廃棄する際、予め遮断化し、石綿の飛散を防止する必要がある。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	東建ナステルス 品質保証部 CSセンター 0467-46-4138
5	浴室	システムバス	トステム	レフィノシリーズ	白石綿	1995	2000	製造	63,900		1995	2000		63,900	15-20									無	5-15%	無	有	「有」の場合(詳細内容) 壁パネルとして、繊維強化セメント板に表面塗装を施した仕様なので通常使用時に飛散の可能性は無いが、解体時等にパネルを破損すると、破損箇所から露出・飛散する可能性がある。	「有」の場合(詳細内容) 壁パネルとして、繊維強化セメント板に表面塗装を施した仕様なので通常使用時に飛散の可能性は無いが、解体時等にパネルを破損すると、破損箇所から露出・飛散する可能性がある。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	トステム 住器事業部 商品管理部 04-7129-1237
6	浴室	システムバス	トステム	LS	白石綿	1995	2001	製造	14,350		1995	2001		14,350	15-20									無	5-15%	無	有	「有」の場合(詳細内容) 壁パネルとして、繊維強化セメント板に表面塗装を施した仕様なので通常使用時に飛散の可能性は無いが、解体時等にパネルを破損すると、破損箇所から露出・飛散する可能性がある。	「有」の場合(詳細内容) 壁パネルとして、繊維強化セメント板に表面塗装を施した仕様なので通常使用時に飛散の可能性は無いが、解体時等にパネルを破損すると、破損箇所から露出・飛散する可能性がある。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	トステム 住器事業部 商品管理部 04-7129-1237
7	浴室	システムバス	トステム	SKHJC	白石綿	1991	1994	製造	630		1991	1994		630	15-20									無	5-15%	無	有	「有」の場合(詳細内容) 壁パネルとして、繊維強化セメント板に表面塗装を施した仕様なので通常使用時に飛散の可能性は無いが、解体時等にパネルを破損すると、破損箇所から露出・飛散する可能性がある。	「有」の場合(詳細内容) 壁パネルとして、繊維強化セメント板に表面塗装を施した仕様なので通常使用時に飛散の可能性は無いが、解体時等にパネルを破損すると、破損箇所から露出・飛散する可能性がある。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	トステム 住器事業部 商品管理部 04-7129-1237
8	浴室	システムバス	トステム	クイーン・レフィノ・グラト・LS(タイルパネル補強材)	白石綿	1986	1993	製造	685,000台		1986	1993		685,000台	15-20									無	5-10%以下	無	有	「有」の場合(詳細内容) 壁パネル補強材として、珪酸カルシウム板表面にはタイル貼り仕様なので通常使用時に飛散の可能性は無いが、解体時等にパネルを破損すると、破損箇所から露出・飛散する可能性がある。	「有」の場合(詳細内容) 壁パネル補強材として、珪酸カルシウム板表面にはタイル貼り仕様なので通常使用時に飛散の可能性は無いが、解体時等にパネルを破損すると、破損箇所から露出・飛散する可能性がある。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	トステム 住器事業部 商品管理部 04-7129-1237
9	浴室	システムバス	藤ノリツ	SBL、SBD、コパティオシリーズ	白石綿	1988	1998	製造	19万台		1988	1998		19万台	20									無	5-22	無	有	「有」の場合(詳細内容) 改修・解体時等に破壊・切断加工した場合、微量の石綿が飛散することが考えられます。	「有」の場合(詳細内容) 廃棄時に破壊した場合、微量の石綿が飛散することが考えられます。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	藤ノリツお客様相談センター 078-921-5600
10	浴室	システムバス	藤ミカド	フィーブ、フィーブG、ラズミル、エマーブル	白石綿		2001	製造	不明			2001		不明	15									無	17	無	有	「有」の場合(詳細内容) 「非飛散性石綿含有建材」を使用していますが、切断や穴あけ等の加工又は粉砕等を行うと飛散する可能性があります。	「有」の場合(詳細内容) 「非飛散性石綿含有建材」を使用していますが、切断や穴あけ等の加工又は粉砕等を行うと飛散する可能性があります。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	藤ミカド 品質保証部品質保証課 06-6482-6319
11	浴室	システムバス	藤和光製作所	システムバス壁パネル下地材	白石綿	1988	2005年5月(在庫品使用)	製造	500		1988	2005年5月		500	10									無	17	無	有	「有」の場合(詳細内容) 切断・研磨・穴あけ等の加工時、破損時は粉塵が発生します。	「有」の場合(詳細内容) 廃棄、破損時には、粉塵が発生します。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	藤和光製作所 商品開発部 075-611-1224
12	浴室	システムバスのS G壁の下地材	ヤマハリビングテック	YUH	白石綿	1995	2000	製造	約4,700台		1995	2000		約4,700台	20									無	9%以下	無	有	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	ヤマハリビングテック お客様相談室 0120-808-194 (フリーダイヤル)
13	浴室	システムバスのセラ トーン壁の基材	ヤマハリビングテック	YUL	白石綿	1995	1997	製造	約5,500台		1995	1997		約5,500台	20									無	5%以下	無	有	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	ヤマハリビングテック お客様相談室 0120-808-194 (フリーダイヤル)
14	浴室	システムバスのセラ トーン壁の基材	ヤマハリビングテック	YUS-N	白石綿	1996	1997	製造	約500台		1996	1997		約500台	20									無	5%以下	無	有	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	ヤマハリビングテック お客様相談室 0120-808-194 (フリーダイヤル)
15	浴室	システムバスのタ イル壁の下地材	ヤマハリビングテック	YU	白石綿	1986	1989	製造	約4,800台		1986	1989		約4,800台	20									無	9%以下	無	有	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	ヤマハリビングテック お客様相談室 0120-808-194 (フリーダイヤル)
16	浴室	システムバスのタ イル壁の下地材	ヤマハリビングテック	YUA	白石綿	1988	1993	製造	約10,600台		1988	1993		約10,600台	20									無	9%以下	無	有	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	ヤマハリビングテック お客様相談室 0120-808-194 (フリーダイヤル)
17	浴室	システムバスのタ イル壁の下地材	ヤマハリビングテック	YUG	白石綿	1993	1999	製造	約7,700台		1993	1999		約7,700台	20									無	9%以下	無	有	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	ヤマハリビングテック お客様相談室 0120-808-194 (フリーダイヤル)
18	浴室	システムバスのタ イル壁の下地材	ヤマハリビングテック	YUL	白石綿	1993	1996	製造	約4,800台		1993	1996		約4,800台	20									無	9%以下	無	有	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	ヤマハリビングテック お客様相談室 0120-808-194 (フリーダイヤル)
19	浴室	システムバスルー ム	クлинаップ	壁パネル	白石綿	1988	1998	製造	不明		1988	1998		不明	15-20									無	3-20	無	有	「有」の場合(詳細内容) 破断した際に石綿繊維が飛散する可能性がある。	「有」の場合(詳細内容) 廃棄時に粉砕されると恐れ、湿潤化等を行った場合でも石綿繊維が飛散する可能性がある。石綿飛散予防規程の非飛散性建材廃棄物の取り扱いは関係する技術に遵守する。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	クлинаップ カスタマーセンター 0570-00-9722
20	浴室	システムユーティ リティールーム	トステム	UR	白石綿	1999	2001	製造	540		1999	2001		540	15-20									無	5-15%	無	有	「有」の場合(詳細内容) 壁パネルとして、繊維強化セメント板に表面塗装を施した仕様なので通常使用時に飛散の可能性は無いが、解体時等にパネルを破損すると、破損箇所から露出・飛散する可能性がある。	「有」の場合(詳細内容) 壁パネルとして、繊維強化セメント板に表面塗装を施した仕様なので通常使用時に飛散の可能性は無いが、解体時等にパネルを破損すると、破損箇所から露出・飛散する可能性がある。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	トステム 住器事業部 商品管理部 04-7129-1237
21	浴室	松下電工製 ジェット噴流バス	東芝キャリア	ジェット噴流バス 配管パッキン	白石綿	1991	1996	製造	約80台		1991	1996		約80台	15									無	75	無	有	「有」の場合(詳細内容) ジェットバスのポンプと浴槽を連結する配管のパッキンに使用。通常使用時にはアスベストの飛散はないと考えられます。但し配管部が破損とか配管の交換時にはアスベスト含有パッキンが露出しますので、飛散の可能性が非常に高くなります。ただし、パッキンの重量としては非常に軽量です。	「有」の場合(詳細内容) アスベストパッキンを廃棄する場合は、行政の指示に従ってください。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	東芝キャリア お客様相談室 0120-104886
22	浴室	マンション向け排 水装置	ヤマハリビングテック	トミジバイ	白石綿	1975	1985	製造	不明		1975	1985		不明	20									無	5%以下	無	有	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	「有」の場合(詳細内容) 非飛散性の材料ですが、破壊されますと環境への放出の可能性ががあります。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	ヤマハリビングテック お客様相談室 0120-808-194 (フリーダイヤル)
23	浴室	ユニットバス	積水ホームテック	セキスイバスコア (アスベスト壁のみ)	白石綿	1970	1994	製造	490,000		1970	1994		490,000	15-20									無	10	無	無	「有」の場合(詳細内容) ユニットバスの改修時、壁は細かく破砕せずに解体可能で、よって環境への影響はないと考えます。	「有」の場合(詳細内容) 廃棄は当社契約の廃棄物処理業者に委託しております。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	積水ホームテック(株) 生産本部 06-6397-9740
24	浴室	ユニットバス	ニッコー	ニッコーシステムバスルーム	白石綿	1986	2004	製造	約6,000台		1986	2004		約6,000台	約20									無	約15	無	有	「有」の場合(詳細内容) 解体時、粉塵として放出の可能性有り、解体方法等検討中。	「有」の場合(詳細内容) 廃棄時、割れなどによる粉塵放出の可能性が有ります。注意が必要です。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	ニッコー 製造部品質管理課 048-554-3134
25	浴室	ユニットバス	日立ハウステック	タイルパネル用フレキシブルボード	白石綿	1976	1994	製造	31,000		1976	2001		31,000	10									無	3	無	有	「有」の場合(詳細内容) 破壊時等通常使用時以外に壁パネルを加工したり切断したり破壊したりする場合には注意が必要。	「有」の場合(詳細内容) 廃棄時に壁パネルを破壊したりする場合には注意が必要。	無	「有」の場合(詳細内容) 当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	製造産業局日用品室	日立ハウステック お客様相談センター 0120-80-1761

通し番号	製品・企業名				石綿の種類	製造・輸入				販売		当該家庭用品の想定使用年数	家庭用品中の使用箇所(部位)			石綿の使用形態			当該製品における代替可能性(現在も製造・輸入を行っている場合のみ)	石綿を含有している旨の表示の有無	石綿含有質量(%)	石綿の環境への放出可能性				クレーム		問い合わせ先					
	製品分野	一般製品名	企業名	当該製品の型番		製造・輸入開始年	製造・輸入終了年	製造・輸入の別	製造・輸入数量(累計)	(輸入の場合)輸入相手国	製造・輸入事業者による販売開始年		製造・輸入事業者による販売終了年	現在の販売状況(8/31時点で販売を完了していない場合のみ)	販売台数(累計)	通常の使用状況において外気に触れる部分	不明	他の素材と混ぜて固めた状態				他の素材と混合した状態	その他	通常使用時における環境への放出の可能性	有、の場合、詳細内容	有、の場合(詳細内容)	原産時における環境への放出の可能性	有、の場合(詳細内容)	当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	有、の場合、詳細内容	経済産業省の担当課	業界団体又は企業のお問い合わせ窓口	
26	浴室	ユニットバス壁パネル(下地)	陶クボク	セラミック製壁パネルの内、タイル壁、及びセラミック用の下地材(フレキシブルボード)	白石綿	1983	1999	製造	約8万台		1983	1999		約8万台	10								15-20	無	有	非飛散性材料ですが、解体や加工時には飛散する可能性があります。	有	非飛散性材料ですが、破壊、粉砕、自然風化により飛散する可能性があります。	無		製造産業局日用品室	ケイミューホームテック㈱ 伊丹ビル19F-152号 072-781-8001	
27	浴室	ユニットバス、システムバス	東陶機器㈱	タイル壁(基板)	白石綿	1980	2004	製造	960000		1980	2004		960000	10								22	無	有	多量の粉塵を吸入すると健康を害する恐れがありますので、防塵マスクの使用等の粉塵吸入防止の対策を講じてください。また、関係者以外の立ち入り禁止表示を行ってください。	有	多量の粉塵を吸入すると健康を害する恐れがありますので、防塵マスクの使用等の粉塵吸入防止の対策を講じてください。また、関係者以外の立ち入り禁止表示を行ってください。	無		製造産業局日用品室	東陶機器㈱ お客様相談室 0120-03-1010	
28	浴室	ユニットバス、システムバス	東陶機器㈱	セラミック製壁(化粧無機質板)	白石綿	1988	2002	製造	約3万台		1988	2002		約3万台	10								15	無	有	多量の粉塵を吸入すると健康を害する恐れがありますので、防塵マスクの使用等の粉塵吸入防止の対策を講じてください。また、関係者以外の立ち入り禁止表示を行ってください。	有	多量の粉塵を吸入すると健康を害する恐れがありますので、防塵マスクの使用等の粉塵吸入防止の対策を講じてください。また、関係者以外の立ち入り禁止表示を行ってください。	無		製造産業局日用品室	東陶機器㈱ お客様相談室 0120-03-1010	
29	浴室	ユニットバス、浴槽	㈱日立ハウステック	組立て用接着剤	白石綿	1976	1988	製造	不明		1976	1988		不明	10								不明	無	無		無				製造産業局日用品室	㈱日立ハウステック お客様相談センター 0120-80-1761	
30	浴室	ユニットバス・システムバスの一部壁材	エフ・ウォーカー・エモト㈱	ユニットバス・システムバスの一部機種	白石綿	1976	2003	製造	333,000		1976	2003		333,000	15-20								1-20	無	有	セメント等で固定された成型板であり、湿潤化等の必要な措置を採らずに破壊、粉砕を行った場合に放出する可能性はありますが、その量は極めて少ないものと思われます。	有	湿潤化等の必要な措置を採らずに破壊、粉砕を行った場合に放出する可能性はありますが、その量は少ないものと思われます。	無		製造産業局日用品室	エフ・ウォーカー・エモト㈱ 品質保証室 0120-262-906 (フリーダイヤル)	
31	浴室	ユニットバスルーム	㈱NAX	ユニットバスルーム(フレキシブルボード下地材)	白石綿	1973	2004	製造	2,280,000		1973	2004		2,280,000	25年(設計耐用年数は20年)									13-22	無	有	切断・粉砕による環境流出	有	切断・粉砕による環境流出	無		製造産業局日用品室	㈱NAX お客様相談センター 0120-1794-00 (受付時間9:00-19:00/土日祝日は10:00-18:00)
32	浴室	ユニットバスルーム	㈱NAX	ユニットバスルーム(フレキシブルボード無機化粧板)	白石綿	1991	2001	製造	50,000		1991	2001		50,000	25年(設計耐用年数は20年)									13-22	無	有	切断・粉砕による環境流出	有	切断・粉砕による環境流出	無		製造産業局日用品室	㈱NAX お客様相談センター 0120-1794-00 (受付時間9:00-19:00/土日祝日は10:00-18:00)
33	浴室	ユニットバスルーム	㈱NAX	ユニットバスルーム(スぺーサー)	白石綿		2004	製造	不明			2004		不明	25年(設計耐用年数は20年)								13-22	無	無		無				製造産業局日用品室	㈱NAX お客様相談センター 0120-1794-00 (受付時間9:00-19:00/土日祝日は10:00-18:00)	
34	浴室	ユニットバスルーム	㈱NAX	ユニットバスルーム(脚固定接着剤)	白石綿		2004	製造	不明			2004		不明	25年(設計耐用年数は20年)								3.4(主剤) 3(硬化剤)	無	無		無					製造産業局日用品室	㈱NAX お客様相談センター 0120-1794-00 (受付時間9:00-19:00/土日祝日は10:00-18:00)
35	浴室	ユニットバスルーム	㈱NAX	ユニットバスルーム(壁タイル接着剤)	白石綿	1980	1989	製造	不明		1980	1989		不明	25年(設計耐用年数は20年)									2-3	無	無		無				製造産業局日用品室	㈱NAX お客様相談センター 0120-1794-00 (受付時間9:00-19:00/土日祝日は10:00-18:00)
36	浴室	ユニットバスルーム	㈱NAX	ユニットバスルーム(床タイル接着剤)	白石綿	1983	1988	製造	不明		1983	1988		不明	25年(設計耐用年数は20年)									1-3	無	無		無				製造産業局日用品室	㈱NAX お客様相談センター 0120-1794-00 (受付時間9:00-19:00/土日祝日は10:00-18:00)
37	浴室	浴室ユニット	タカラスタンダード㈱	システムバス	白石綿	1982	1985	製造	不明		1982	1985		不明	15-20								10	無	有	破壊時、粉塵発生の可能性あり	有	破壊時、粉塵発生の可能性あり	無		製造産業局日用品室	タカラスタンダード㈱ 開発部 06-6962-1509	
38	浴室	浴室ユニット	松下電工バス&ライフ㈱	浴室ユニット用タイル壁パネル	白石綿	1981	1998	製造	約4万台		1981	1998		約4万台	15									約17%	無	有	タイル壁パネルの下地材にアスベスト含有セメント板を使用のため、通常の使用状態ではアスベストの飛散は無いと考えられています。ただし、表面のタイルがはがれた場合にはタイルの貼り付け補修をすることが必要です。	有	石綿含有建材を使用した建物の解体(リフォーム)については、石綿障害予防規則(石綿則)の規定に基づき、対応することが必要です。	無		製造産業局日用品室	ナショナル パナソニック お客様相談センター 0120-878-365 http://panasonic.co.jp/eco/users/in/fo1.html
39	浴室	浴室ユニット	松下電工バス&ライフ㈱	浴室ユニット用ネオセライト壁パネル	白石綿	1986	1987	製造	約2000台		1986	1987		約2000台	15									約18%	無	有	アスベストをセメントで固化させた板状の表裏面に塗膜層があり、通常の状態ではアスベストの飛散は無いと考えられています。ただし、塗膜層が剥がれて基材が露出している、傷が付けば補修塗料で表面を再塗装することが必要です。	有	石綿含有建材を使用した建物の解体(リフォーム)については、石綿障害予防規則(石綿則)の規定に基づき、対応することが必要です。	無		製造産業局日用品室	ナショナル パナソニック お客様相談センター 0120-878-365 http://panasonic.co.jp/eco/users/in/fo1.html
40	浴室	浴室ユニット	松下電工バス&ライフ㈱	浴室ユニット用ネオセライト壁パネル	白石綿	1987	2003	製造	約102万台		1987	2003		約102万台	15									約4.5%	無	有	アスベストをセメントで固化させた板状の表裏面に塗膜層があり、通常の状態ではアスベストの飛散は無いと考えられています。ただし、塗膜層が剥がれて基材が露出している、傷が付けば補修塗料で表面を再塗装することが必要です。	有	石綿含有建材を使用した建物の解体(リフォーム)については、石綿障害予防規則(石綿則)の規定に基づき、対応することが必要です。	無		製造産業局日用品室	ナショナル パナソニック お客様相談センター 0120-878-365 http://panasonic.co.jp/eco/users/in/fo1.html
41	浴室	浴室ユニット	松下電工バス&ライフ㈱	浴室ユニット用ネオセライト壁パネル	白石綿	1984	2003	製造	約9万台		1984	2003		約9万台	15									約15%	無	有	アスベストをセメントで固化させた板状の表裏面に塗膜層があり、通常の状態ではアスベストの飛散は無いと考えられています。ただし、塗膜層が剥がれて基材が露出している、傷が付けば補修塗料で表面を再塗装することが必要です。	有	石綿含有建材を使用した建物の解体(リフォーム)については、石綿障害予防規則(石綿則)の規定に基づき、対応することが必要です。	無		製造産業局日用品室	ナショナル パナソニック お客様相談センター 0120-878-365 http://panasonic.co.jp/eco/users/in/fo1.html
42	浴室	浴室ユニット	松下電工バス&ライフ㈱	浴室ユニット用化粧パネル	白石綿	1990	2000	製造	約4000台		1990	2000		約4000台	15									約15%	無	有	化粧パネルの下地材にアスベスト含有セメント板を使用のため、通常の状態ではアスベストの飛散は無いと考えられています。ただし、化粧パネルが割れた場合等では飛散の可能性が考えられます。	有	石綿含有建材を使用した建物の解体(リフォーム)については、石綿障害予防規則(石綿則)の規定に基づき、対応することが必要です。	無		製造産業局日用品室	ナショナル パナソニック お客様相談センター 0120-878-365 http://panasonic.co.jp/eco/users/in/fo1.html
43	浴室	浴室ユニット	松下電工バス&ライフ㈱	浴室ユニット用グラウンドシート壁パネル	白石綿	1997	2004	製造	約1400台		1997	2004		約1400台	15									約15%	無	有	表面はアクリル樹脂層でその下地材にアスベスト含有セメント板を使用のため、通常の使用状態ではアスベストの飛散は無いと考えられています。ただし、壁パネルが割れた場合等では飛散の可能性が考えられます。	有	石綿含有建材を使用した建物の解体(リフォーム)については、石綿障害予防規則(石綿則)の規定に基づき、対応することが必要です。	無		製造産業局日用品室	ナショナル パナソニック お客様相談センター 0120-878-365 http://panasonic.co.jp/eco/users/in/fo1.html
44	浴室	浴室ユニット	松下電工バス&ライフ㈱	浴室ユニット用タイル壁パネル	白石綿	1987	1995	製造	約1000台		1987	1995		約1000台	15									約17%	無	有	タイル壁パネルの下地材にアスベスト含有セメント板を使用のため、通常の使用状態ではアスベストの飛散は無いと考えられています。ただし、表面のタイルがはがれた場合にはタイルの貼り付け補修をすることが必要です。	有	石綿含有建材を使用した建物の解体(リフォーム)については、石綿障害予防規則(石綿則)の規定に基づき、対応することが必要です。	無		製造産業局日用品室	ナショナル パナソニック お客様相談センター 0120-878-365 http://panasonic.co.jp/eco/users/in/fo1.html
45	浴室	浴室ユニット	松下電工バス&ライフ㈱	浴室ユニット用パナセラム壁パネル	白石綿	1989	1993	製造	約700台		1989	1993		約700台	15									約4.5%	無	有	アスベストをセメントで固化させた板状の表裏面に塗膜層があり、通常の状態ではアスベストの飛散は無いと考えられています。ただし、塗膜層が剥がれて基材が露出している、傷が付けば補修塗料で表面を再塗装することが必要です。	有	石綿含有建材を使用した建物の解体(リフォーム)については、石綿障害予防規則(石綿則)の規定に基づき、対応することが必要です。	無		製造産業局日用品室	ナショナル パナソニック お客様相談センター 0120-878-365 http://panasonic.co.jp/eco/users/in/fo1.html

通し番号	製品・企業名				石綿の種類	製造・輸入				販売				当該家庭用品の想定使用年数	家庭用品中の使用箇所(部位)			石綿の使用形態			当該製品における代替可能性(現在も製造・輸入を行っている場合のみ)	石綿を含有している旨の表示の有無	石綿含有質量(%)	石綿の環境への放出可能性				当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	クレーム	問い合わせ先								
	製品分野	一般製品名	企業名	該当製品の型番		製造・輸入開始年	製造・輸入終了年	製造・輸入の別	製造・輸入数量(累計)	(輸入の場合)輸入相手国	製造・輸入事業者による販売開始年	製造・輸入事業者による販売終了年	現在の販売状況(8/31時点で販売を終了していない場合のみ)		販売台数(累計)	通常の使用状況において外気に触れる部分	通常の使用状況において外気に触れない部分	不明	他の素材と混ぜた状態	他の素材と混ぜた状態				その他	通常の使用時における環境への放出の可能性	通常の使用時における環境への放出の可能性	通常の使用時における環境への放出の可能性			通常の使用時における環境への放出の可能性	有、の場合(詳細内容)	有、の場合(詳細内容)	有、の場合(詳細内容)	有、の場合(詳細内容)	経済産業省の担当課	業界団体又は企業のお問い合わせ窓口		
46	浴室	浴室ユニット	松下電工(バス&ライフ)株	浴室ユニット用パナセラム壁パネル	白石綿	1989	2001	製造	約14万台		1989	2001		約14万台	15									無	約15%	無	有	有	有	有	有	有	有	無	無	製造産業局日用品室	ナショナル/パナソニック お客様相談センター 0120-878-8111 http://panasonic.co.jp/eco/users/info1.html	
47	浴室	浴室ユニット	御長府製作所	浴室ユニットの一部機種の壁用基材	白石綿	1991	1999	製造	約33,300台		1991	1999		約33,300台	15									無	15	無	有	有	有	有	有	有	有	無	無	製造産業局日用品室	御長府製作所 業務部 0832-48-1111	
48	浴室	浴室ユニット	御ブリヂストン	タイル壁	白石綿	1992	1999	製造	約675台		1992	1999		約675台	15									無	15	無	有	有	有	有	有	有	有	無	無	製造産業局日用品室	御ブリヂストン お客様相談室 0120-39-2936 (フリーダイヤル)	
49	浴室	浴室ユニット	御ブリヂストン	副肌不燃壁	白石綿	1995	2000	製造	約184台		1995	2000		約184台	15									無	4.5	無	有	有	有	有	有	有	有	有	無	無	製造産業局日用品室	御ブリヂストン お客様相談室 0120-39-2936 (フリーダイヤル)
50	浴室	浴室ユニット(天井部)	日ポリ化工株	換気乾燥機用天井補強材1	白石綿		2003	製造	約8,000台以上				2003		10-20									無	9	無	有	有	有	有	有	有	有	有	無	無	製造産業局日用品室	日ポリ化工株 技術部 0745-76-2461
51	浴室	浴室ユニット(天井部)	日ポリ化工株	換気乾燥機用天井補強材2	白石綿		2003	製造	2,750台				2004		10-20									無	22	無	有	有	有	有	有	有	有	有	無	無	製造産業局日用品室	日ポリ化工株 技術部 0745-76-2461
52	浴室	浴室ユニット(配管部)	日ポリ化工株	排水用耐火二層管	白石綿		1991	製造	不明				1991											無		無	有	有	有	有	有	有	有	有	無	無	製造産業局日用品室	日ポリ化工株 技術部 0745-76-2461
53	浴室	浴室ユニット(水栓部)	日ポリ化工株	温水混合水栓	白石綿		1991	製造	20-30万台				1991		5年以上									無	75	無	有	有	有	有	有	有	有	有	無	無	製造産業局日用品室	日ポリ化工株 技術部 0745-76-2461
54	浴室	浴槽	御日立ハウステック	壁貫通式風呂がま用浴槽(接着剤)	白石綿	1979	1988	製造	不明		1979	1988		不明	10									無	不明	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	御日立ハウステック 結城工場 環境管理安全センター 0296-28-2111
55	浴室	浴槽	御日立ハウステック	ヒーティングバス(水通路パッキン)	白石綿	1978	1990	製造	不明		1978	1990		不明	10									無	不明	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	御日立ハウステック 結城工場 環境管理安全センター 0296-28-2111
56	浴室	24時間風呂(パッキン)	朝日ソーラー株	環境大臣	白石綿	1990	2005(9月)	OEM販売	112,905		1990	2005(9月)	代替済み	112,905	7									無	65% (パッキン1.8g中1.1g)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	お客様相談室 0120-268-315
57	浴室	24時間風呂(パッキン)	コロナ工業株	*下記参照	白石綿	1987	2003	製造	290,679		1987	2003		290,679	10									無	65-75% (パッキン)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	本社営業部 0883-21-1155
58	浴室	24時間風呂(パッキン)	サイエンス株	親子みずいらず K-2400	白石綿	1985	1986	製造	約700		1985	1986		約700	7									無	65-75% (パッキン)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	サービス課 048-668-1126
59	浴室	24時間風呂(パッキン)	サイエンス株	バスタイム24 KB.KC.KG-24AJ/DX	白石綿	1986	1990	製造	約3,000		1986	1990		約3,000	7									無	65-75% (パッキン)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	サービス課 048-668-1126
60	浴室	24時間風呂(パッキン)	サイエンス株	バスタイム24 KB.KC.KG-24AJ/DX	白石綿	1990	2005(5月)	製造	約10,000		1990	2005(5月)		約10,000	7									無	65-75% (パッキン)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	サービス課 048-668-1126
61	浴室	24時間風呂(パッキン)	サイエンス株	バスタイム24 KC.KG-24AJ-KC.KG-24AJ-DX	白石綿	1990	2003	製造	約500		1990	2003		約500	7									無	65-75% (パッキン)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	サービス課 048-668-1126
62	浴室	24時間風呂(パッキン)	サイエンス株	バスタイム24 KC-24AJ	白石綿	1990	1998	製造	約100		1990	1998		約100	7									無	65-75% (パッキン)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	サービス課 048-668-1126
63	浴室	24時間風呂(パッキン)	蛇の目ミシン工業株	湯名人 BJ-10.BJ-11.BL-10	不明	1990	1994	製造	12,316		1990	1994		12,316	7									無	不明 (調査中)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	お客様相談室 03-3277-2200
64	浴室	24時間風呂(パッキン)	蛇の目ミシン工業株	バスエース JB-24AJ-JC-24AJ-DX、JB-24AJ-JC-24AJ-JC-24AJ-DX	白石綿			OEM販売			1994	1997		160	7									無	65-75% (パッキン)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	お客様相談室 03-3277-2200
65	浴室	24時間風呂(パッキン)	蛇の目ミシン工業株	バスエース JB-24AJ.JB-24AJ-DX.JB-24AJ-ST.JC-24AJ.JC-24AJ-DX.JC-24AJ-ST	白石綿			OEM販売			1990	1997		1,244	7									無	65-75% (パッキン)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	お客様相談室 03-3277-2200	
66	浴室	24時間風呂(パッキン)	中部エナジス株	お風呂の番頭さん お湯っこちゃん お湯っこちゃん はなまる花子 かいてきD124 湯湯快湯 P.A.S.4 湯つた(ん 環境大臣 スーパーテックワン	白石綿	1991	2005(9月)	製造	129,400		1991	2005(9月)	代替済み	129,400	7										無	65% (パッキン1.8g中1.1g)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	営業部 0568-67-5105
67	浴室	24時間風呂(パッキン)	御つばでん	バイセレント"マイン" マインスーパー	白石綿	1991	1997	製造	1,784		1991	1997		1,784	7									無	65-75% (パッキン1.8g中1.1g)	無	無	無	無	無	不明	無	無	無	無	製造産業局日用品室	技術サービス部 0256-92-4121	
68	浴室	24時間風呂(パッキン)	御ヤジマ	温泉お風呂	白石綿	1987	2005(10月)	製造	約29,000		1987	2005(10月)	代替済み	約29,000	約10									無	65-90% (配管接続用パッキンに使用)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	品質保証部 0266-73-7878	
69	浴室	24時間風呂(パッキン)	旭硝子株(現パナソニック)	スーパーマイル AL-701AL-701H-AL-701H、ニュースバックス AL901、スーパーマイル AL-807、自湯気ママ AL-003、ニュースマイル AL-004、スーパーマイル CK-24BR、スーパーマイル AL-205S、スーパーマイル AL-307S、バイオフレックス AL-308S、自湯気ママ DXAL-311S、湯楽々BA-11、スーパーフレッシュ AL908、AL-514S、湯め(り)AL-515S、自湯気ママエース AL520S、湯快爽快-CA-24B、AL-742S、湯フレンドAL-762S、エコフレッシュAL-770S、湯快爽快-S21、AL-742S-S21	白石綿	1987	2002	製造	114,195		1987	2002		114,195	10										無	65-75% (パッキン2g)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局日用品室	お客様サービスセンター 0120-39-8186

*コロナホーム CK-351, CKV-351, コロナホーム AR CK-351AR, CKV-351AR, コロナホームアルファ CKV-155, コロナホーム CK-350, CKV-350, コロナホーム AR CK-350AR, CKV-350AR, コロナホーム CK-150N, コロナホーム CKV-150N, コロナホーム CK-150B, コロナホーム CK-151, CK-151VR, ぜいたく風呂24 MCK-90F, MCK-151, MCK-350, MCK-350AR, アローライン RCK-351, シリオ SE-351, アクエリオ SE-350, バイ24 PW-351, PW-350, ナリジャポン NJ-601, ZP-9601, ナリジャポン NJ-602, ナリジャポン NJ-603, ビリヤム GT-351, ビバコ GT-350, 湯楽々 GD-61, 一番上湯 S-360, 美輝 AK-201, ヘルシーアップ24JCS, AK-101, 温泉一番 NK-1126, 湯楽々 MMK-1126, 湯楽々三珠 KA-151, CK-151NAR, CK-152, ミッド CK-350, 米寿 CK-350, 巾口 CK-350, 巾口 CP-350, 常湯手段 BS-4126, 常湯手段 BS-4127, シュスタ DWEE1001, スーパーエッジAL-307S, スーパーリム AL-907, スーパーフレッシュ AL-514S, AL-908, ニュースマイルAL-004, スーパーマイルAL-701,701H,701H、自湯気ママAL-003, バイオフレックスAL-308, ニュースバックスAL-901, スーパーマイルAL-205S, 自湯気ママDXAL-311S, 湯楽々BA-11, エコフレッシュAL-770S, フリータイムB/GFT-200, GFT-100N, GFT-100N, 風呂風扇(ん)CK-401BR, スーパーマイル CK-401BR